

28.3.2024
Korvaa version 6.3.2023

VEDENERISTEEN OSAKORJAUS

weberSafe, weberSmart ja weberFast Vedeneristysjärjestelmät

Lainaus ohjekortista RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus:

Märkätilassa alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusida osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan. Vedeneristyksen oletetaan muualla täyttävän nykyiset vaatimukset.

Vedeneristyksen toiminta edellyttää yhtenäistä ja ehjää vedeneristyskerrosta. Rikkoontuneen vedeneristeen korjaus edellyttää, että vanha ja uusi eriste saadaan kunnolla limitettyä toisiinsa ja vedeneristyksestä siten tehtyä yhtenäinen. Tämä on mahdollista vain silloin, kun vanhaa eristettä jätetään ehjänä kiinni alustaan riittävästi.

Laatoitus poistetaan korjattavan alueen ympäriltä siten, että alla olevaa ehjää vedeneristettä saadaan limitystä varten näkyviin vähintään 30mm. Vanhan eristeen on oltava kiinni alustassa. weber Vedeneristysmassa tarttuu hyvin myös olemassa olevaan, samalla tuotteella tehtyyn puhtaaseen vedeneristyspintaan. Tämän vuoksi olemassa olevan vedeneristeen pinta on puhdistettava huolellisesti ja varoen laastijäänteistä esim. hiomalla ennen uuden massakerroksen levitystä. Eristeen pintaan jätetty laasti, lika tai muut epäpuhtaudet heikentävät tartuntaa ja saattavat johtaa vettä kerrosten väliin ja liittyviin rakenteisiin.

Korjauksen onnistuminen riippuu lähes yksinomaan tekijän ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Vedeneristeen osakorjaus edellyttää aina suurta huolellisuutta sekä tilanteen asiantuntevaa arviointia. Mitä kriittisemmässä paikassa korjauksia tehdään, sitä tarkemmin on syytä miettiä oikeaa korjaustapaa sekä korjauksen riittävää laajuutta.

Työssä on noudatettava käytetyn vedeneristysjärjestelmän uusimpia työohjeita. Osakorjausohjeen soveltuvuus on varmistettava kohdekohtaisesti. Osakorjauksen toteutuksesta ja toimivuudesta vastaa korjaustyön suorittaja tai työn tilaaja.